

EKOLESNER
ul. Piotrkowska 2
98-100 Łask
NIP: 997 000 56 81
Tel.: 605 597 889
e-mail: ekolesner@gmail.com

10.12.2024



**Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna
dotycząca budynku Gminnego Przedszkola w Tymienicach
Tymienice 88 A, gmina Zduńska Wola**

Autorzy:
mgr Bartosz Lesner
mgr Emilia Lesner


Dokument wydrukowano na papierze ekologicznym

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Ekspertyza ornitologiczna	4
2.1. Termin kontroli.....	4
2.2. Wyniki kontroli	4
2.3. Zalecenia	5
2.3.1. Termin prowadzenia prac	5
2.3.2. Działania kompensacyjne	5
3. Ekspertyza chiropterologiczna	6
3.1. Podstawa prawna.....	6
3.2. Termin kontroli.....	6
3.3. Wyniki kontroli i zalecenia	7
3.3.1. Zalecenia	7

1. Wstęp

Celem ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej jest inwentaryzacja miejsc rozrodu oraz wychowu młodych chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Na podstawie wyników inwentaryzacji zostanie określony tryb prowadzenia prac - terminów oraz działania kompensacyjne. Inwentaryzacją przyrodniczą objęto budynek Gminnego Przedszkola w Tymienicach, pod adresem Tymienice 88 A, gmina Zduńska Wola.



Ryc. 1. Lokalizacja budynku Gminnego Przedszkola w Tymienicach. Mapa OpenStreetMap.

2. Ekspertyza ornitologiczna

Celem ekspertyzy jest oszacowanie liczebności, składu gatunków lęgowych ptaków oraz miejsc gniazdowania. Na podstawie wyników wizji lokalnej zostały określone wytyczne, które pozwolą wykonać termomodernizację budynku w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia siedliska lęgowych gatunków ptaków oraz ich śmierci lub utraty lęgów w czasie prac dociepleniowych. W ekspertyzie wykorzystane są obserwacje z podobnych typów budynków wykonywanych w sezonie lęgowym.

2.1. Termin kontroli

Dokładne oględziny budynku wykonano 10 grudnia 2024 roku przy dobrych warunkach pogodowych. Oględziny budynku wykonano po sezonie lęgowym ptaków. W czasie wizyty przeprowadzono rozmowę z Użytkownikami budynku.

Kontrole przeprowadzono przy pomocy lornetki o parametrach 10 × 42. Dokumentację fotograficzną sporządzono aparatami Canon Powershot SX70 HS (powiększenie × 65).

2.2. Wyniki kontroli

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Gminnego Przedszkola w Tymienicach. Budynek znajduje się przy drodze Wojsławice – Zduńska Wola, otoczony jest zabudową jednorodzinną, terenami zielonymi oraz zakład produkcyjny. Budynek jednopiętrowy, dach kopertowy/wielopołaciowy ze strychem. Budynek docieplony, elewacje w dobrym stanie technicznym, okna wymienione. Pod parapetami, obróbkami blacharskimi brak widocznych ubytków, nie stwierdzono również szczelin – widocznych miejsc rozrodu ptaków. W elewacjach budynku nie stwierdzono śladów obecności ptaków. Na strychu widoczne bardzo liczne odchody kuny domowej *Martes foina*, co ogranicza szanse na gniazdowanie ptaków w budynku.

Podsumowanie

W czasie kontroli nie stwierdzono w budynku gniazd, miejsc rozrodu ptaków (szczelin, otworów w elewacji).

2.3. Zalecenia

2.3.1. Termin prowadzenia prac

Prace termomodernizacyjne budynku Gminnego Przedszkola w Tymienicach **nie** wymagają uzyskania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zezwalającej na odstępstwa od ochrony gatunkowej dziko występujących gatunków ptaków.

- Zalecane przed przystąpieniem do prac w sezonie lęgowym wykonanie dodatkowej kontroli ornitologicznej, która potwierdzi brak lęgów ptaków.

W przypadku zauważenia w trakcie prac jakichkolwiek gniazd (w elewacji budynku, pod obróbkami blacharskimi) zajętych przez ptaki należy ograniczyć prace przy otworze gniazda oraz pozostawić możliwość wlatywania i wylatywania ptaków (na wysokości gniazda nie może się znajdować siatka zabezpieczająca). Prace można ukończyć po opuszczeniu gniazda przez młodociane ptaki. Należy niezwłocznie powiadomić ornitologa i z nim ustalić dalszy tryb prac oraz potrzebę uzyskania decyzji administracyjnych.

2.3.2. Działania kompensacyjne

Po zakończeniu prac siedliska rozrodu ptaków nie zostaną zasłonięte, brak konieczności wykonywania działań kompensacyjnych.

3. Ekspertyza chiropterologiczna

Dla dużej grupy gatunków nietoperzy występujących w Polsce obiekty stworzone przez człowieka należą do ich najważniejszych schronień. Inwestycje polegające na remoncie elewacji, dachu czy dociepleniu budynku mogą powodować czasowe bądź długotrwałe zagrożenie dla nietoperzy. Dotyczyć to może w szczególności gatunków synantropijnych, wykorzystujących budynki zarówno jako kryjówki letnie jak i miejsca zimowej hibernacji. W dwudziestym wieku liczebność nietoperzy uległa drastycznemu zmniejszeniu. Obecnie jednym z głównych zagrożeń jest ograniczenie liczby dostępnych schronień. Wszystkie nietoperze są w Polsce objęte ochroną gatunkową, a także podlegają ochronie na podstawie konwencji i porozumień międzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej.

3.1. Podstawa prawna

Zgodnie z polskim prawem nieuzasadnione i niehumanitarne zabijanie zwierząt jest zabronione. W przypadku remontów, w tym ocieplania budynków często mamy do czynienia z zamurowywaniem żywych nietoperzy w schronieniach lub wyrzucaniem z nich młodych, nielotnych osobników. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (z późniejszymi zmianami) przy prowadzeniu prac remontowych obowiązują zakazy: zabijania, niszczenia postaci młodocianych, niszczenia siedlisk, umyślnego płoszenia i niepokojenia oraz przemieszczania z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce. Inwestor (podmiot korzystający ze środowiska) jest zobowiązany do zapobieżenia wystąpieniu szkody w środowisku (w tym w gatunkach chronionych), jak również ponosi wszelkie koszty jej usuwania czy minimalizacji. Przed przystąpieniem do szczegółowego planowania prac związanych z docieplaniem budynku konieczne jest przeprowadzenie rozpoznania budynków przez wykwalifikowanego chiropterologa.

3.2. Termin kontroli

Dokładne oględziny budynku wykonano 10 grudnia 2024 roku przy dobrych warunkach pogodowych. W otoczeniu badanego obiektu poszukiwano śladów bytowania czy aktywności nietoperzy takich, jak: odchody, osobniki martwe itp.

3.3. Wyniki kontroli i zalecenia

W czasie kontroli skontrolowano:

- Przestrzeń dookoła budynku (chodniki) - nie znaleziono śladów obecności nietoperzy: odchodów, zabrudzeń.
- W budynku brak piwnic – brak miejsc optymalnych dla występowania hibernacji nietoperzy.
- Na strychu budynku nie stwierdzono śladów występowania nietoperzy. Zaobserwowano bardzo liczne ślady obecności kuny domowej, co ogranicza możliwość występowania nietoperzy na strychu.

3.3.1. Zalecenia

Prace termomodernizacyjne budynku Gminnego Przedszkola w Tymienicach, w gminie Zduńska Wola można prowadzić bez ograniczeń w terminach prac. Prace **nie wymagają uzyskania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi** na odstępstwa od ochrony gatunkowej dziko występujących gatunków.

W przypadku zauważenia w trakcie prac jakichkolwiek nietoperzy należy niezwłocznie powiadomić nadzór przyrodniczy i ustalić z nim dalszy tryb prac oraz ewentualną potrzebę uzyskania decyzji administracyjnych.

4. Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1. Budynek Gminnego Przedszkola w Tymienicach od strony wejścia do budynku. Fot. B. Lesner



Fot. 2. Elewacja frontowa, od strony placu zabaw. Fot. B. Lesner



Fot. 3. Elewacja zachodnia z wejściem na strych. Fot. B. Lesner



Fot. 4. Narożnik budynku od strony placu zabaw. Fot. B. Lesner



Fot. 5. Elewacja przedszkola od strony ulicy. Fot. B. Lesner



Fot. 6. Elewacja od strony zakładów Agros-Nowa. Fot. B. Lesner



Fot. 7. Strych budynku, brak śladów obecności ptaków i nietoperzy. Fot. B. Lesner



Fot. 8. Toaleta kuny domowej – miejsca, gdzie nagromadzone są odchody. Fot. B. Lesner