

*Dot. postępowania 2026/BZP 00099163 DPZ.271.04.2026*

**Dot. Postępowania na „dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pralni w Sanatorium Uzdrowskim MUSZELKA w Kołobrzegu oraz szkolenie załogi pralni”.**

**Odpowiedzi na pytania do SWZ:**

**Pytanie nr 1:**

W związku z zapisem SWZ dotyczącym pralniczo-wirówek, w którym Zamawiający wskazuje, że „minimum panel przedni urządzenia oraz bęben zewnętrzny i wewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, iż pod pojęciem „panel przedni urządzenia” Zamawiający rozumie całkowity panel frontowy wraz z wszystkimi elementami wokół otworu załadunkowego, które również muszą być wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

Uzasadnienie techniczne: W urządzeniach pralniczych stosowane są silnie zasadowe i utleniające detergenty, środki dezynfekcyjne oraz wybielacze tlenowe i chlorowe. Elementy malowane lub lakierowane znajdujące się w strefie frontowej urządzenia – szczególnie wokół okna załadunkowego – ulegają w praktyce uszkodzeniu chemicznemu, odspajaniu powłoki malarskiej oraz korozji. Powoduje to zanieczyszczanie wsadu, ryzyko zabrudzeń tekstyliów oraz konieczność częstych napraw. Z tego względu w pralnictwie profesjonalnym i medycznym standardem jest stosowanie wyłącznie stali nierdzewnej w całej strefie frontowej urządzenia, a nie jedynie w jej części.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek elementów malowanych lub lakierowanych w obrębie panelu przedniego oraz obszaru wokół okna załadunkowego, a wszystkie te elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Całkowity panel frontowy wraz ze wszystkimi elementami wokół otworu załadunkowego mają być ze stali nierdzewnej.**