

Łożewnik nr 7.7.1)

Sobieskiego 11 m1a

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina</b>					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience, kuchni i przedpokoju 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-01 0205-05 analiza indywidualna	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup> - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
4	ZKNR C-2.1 0605-0102 analiza indywidualna	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
5	KNR 2-02 1110-01 wycena indywidualna	Podłoga z płyt OSB-II 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
6	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
8	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet itp w całości lokalu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR AT-27 0401-03 analiza	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z poli- merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka) Krotność = 2 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	NNRNKB 202 2805-06 analiza	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> (ła- zienka) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	NNRNKB 202 2809-01 analiza	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejo- wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> (łazienka) 6.5	m m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
13	KNR AT-22 0201-03 kalk. własna	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zapra- wie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm 8.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
14	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja schowka 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	kalk. własna	Rozebranie i wywiezienie pozostałości po piecu kaflowym 0	kpl kpl	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 2 1702-01 03	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych 1.8*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
17	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl kpl	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ 1	kpl kpl	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	12.480
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
20	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	12.480
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
21	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	12.480
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
22	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	12.480
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
23	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	12.480
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity 12.48	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	12.480	12.480
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
25	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian łazienki, kuchni oraz podokienników, 2	szt. szt.	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	kalk. własna	Regulacja stolarki okiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	kalk. własna	Montaż nowych parapetów PCV 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

[illegible]