

ARPAGED S.C. Halinów, ul. Powstania Styczniowego 53A tel. 603822431, 723973344				KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ROZPOZNAWCZEGO				ZAŁ. 3.1			
obiekt: Krzewina-Desno, gm. Halinów. Kanalizacja sanitarna. Badania geotechniczne.						Otwór 1		rzędna: 118.4 m n.p.m. data wyk.: 28.03.2024r.			
system wiercenia: zmechanizowany											
Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarurowania	Nawiercony i ustabilizowany poziom zwierc. wody podziemnej	Głębokość [m]	Profil litologiczny	Makszkość warstwy [m]	O P I S M A K R O S K O P O W Y			Rodzaj i głębokość pobranej/zbadanej próbki gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	
1	2	3	4	5	6	Rodzaj gruntu i barwa		Wilgotność	Stan gruntu	10	11
SSφ102mm			1	Ps+H	0.7	Piasek średni+Humus (ciemnoszary)		W			I
				Gp	0.5	Glina piaszczysta (szaro-brązowa)		W	tpl		IIIb
			2	Pg	0.9	Piasek gliniasty (szaro-brązowy)		W/m	pl		IIIa
				Gp	0.5	Glina piaszczysta (szaro-brązowa)		W	tpl		IIIb
			3								
4				Gp	2.4	Glina piaszczysta (szara)		W	pzw-zw		IIIc
5											
obiekt: Krzewina-Desno, gm. Halinów. Kanalizacja sanitarna. Badania geotechniczne.						Otwór 2		rzędna: 119.3 m n.p.m. data wyk.: 28.03.2024r.			
system wiercenia: zmechanizowany											
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
SSφ102mm			1	Ps+H	0.8	Piasek średni+Humus (ciemnoszary)		W			I
				Gp	0.8	Glina piaszczysta (szaro-brązowa)		W	tpl		IIIb
			2								
			3	Gp	1.6	Glina piaszczysta (jasnobrązowa)		W	pzw-zw		IIIc
			4								
5				Gp	1.8	Glina piaszczysta (szara)		W	zw		IIIc
OBJAŚNIENIA											
Wilgotność: mw - mało wilgotny w - wilgotny m - mokry nw - nawodniony											
Woda w otworach: - swobodne zwierciadło wody - ustabilizowane zwierciadło wody - nawiercone zwierciadło wody - sączenie											
Inne oznaczenia: + - z dodatkiem // - przewarstwione / - na pograniczu											
Rodzaje próbek: NNS - o nienaruszonej strukturze NW - o naturalnej wilgotności NU - o naturalnym uziarnieniu CH - do analiz chemicznych											