

ARPAGED S.C. Halinów, ul. Powstania Styczniowego 53A tel. 603822431, 723973344			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ROZPOZNAWCZEGO				ZAŁ. 3.3				
obiekt: Krzewina-Desno, gm. Halinów. Kanalizacja sanitarna. Badania geotechniczne.						Otwór 5		rzędna: 122.0 m n.p.m. data wyk.: 28.03.2024r.			
system wiercenia: zmechanizowany											
Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarurowania	Nawiercony i ustabilizowany poziom zwierc. wody podziemnej	Głębokość [m]	Profil litologiczny	Maksymalna warstwa [m]	O P I S M A K R O S K O P O W Y			Rodzaj i głębokość pobranej/zbadanej próbki gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	
1	2	3	4	5	6	Rodzaj gruntu i barwa		Wilgotność	Stan gruntu	10	11
SSφ102mm			1	Ps+H	0.8	Piasek średni+Humus (ciemnoszary)		m			I
			2	Gp	0.8	Glina piaszczysta (jasnobrązowa//jasnoszara)		w	tpl		IIIb
			3	Gp	2.0	Glina piaszczysta (jasnoszaro-brązowa)		w	pzw		IIIc
			4	Gp							
			5	Gp//Pd	2.4	Glina piaszczysta//Piasek drobny (szara)		w	pzw-zw		IIIc
6											
obiekt: Krzewina-Desno, gm. Halinów. Kanalizacja sanitarna. Badania geotechniczne.						Otwór 6		rzędna: 121.8 m n.p.m. data wyk.: 28.03.2024r.			
system wiercenia: zmechanizowany											
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
SSφ102mm			1	Ps+H	0.8	Piasek średni+Humus (ciemnoszary)		w			I
			2	Gp	0.8	Glina piaszczysta (jasnobrązowa//szara)		w	tpl		IIIb
			3	Gp//Ps	0.4	Glina piaszczysta//Piasek średni (szaro-jasnobrązowa)		w	tpl		IIIb
			4	Gp	4.0	Glina piaszczysta (szaro-brązowa)		w	zw		IIIc
			5								
6											
OBJAŚNIENIA											
Wilgotność: mw - mało wilgotny w - wilgotny m - mokry nw - nawodniony											
Woda w otworach: - swobodne zwierciadło wody - ustabilizowane zwierciadło wody - nawiercone zwierciadło wody - sączenie											
Inne oznaczenia: + - z dodatkiem // - przewarstwione / - na pograniczu											
Rodzaje próbek: NNS - o nienaruszonej strukturze NW - o naturalnej wilgotności NU - o naturalnym uziarnieniu CH - do analiz chemicznych											