


## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Korytarz – stan istniejący



Korytarz – stan istniejący



Korytarz – stan istniejący (drzwi do zamurowania)



Korytarz – stan istniejący



Korytarz – stan istniejący (ubytek ścian na przejściu)



Nadproże – przejście przy schodach



Pokój biurowy - typowy




Sanitariat – stan istniejący






Klatka schodowa 1 – stan istniejący



Klatka schodowa 1 – stan istniejący (widoczny wyłaz na dach do przemalowania i rejon nowego sufitu podwieszanego)




Klatka schodowa 3 – balustrada do wymiany



Klatka schodowa – balustrada do wymiany



Korytarz IV piętro (widok referencyjny)



Korytarz IV piętro (widok referencyjny)



Pokój biurowy IV piętro (Korytarz IV piętro (widok referencyjny)



Wykończenie otworów drzwiowych czarnymi płytami meblowymi (widok referencyjny)



Pokój biurowy IV piętro – listwy podłogowe (widok referencyjny)



Łazienka I piętro (widok referencyjny)