
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA: **Inwentaryzacja zieleni**

DZIAŁKA: dz. 321/3, 321/4, 321/12 obr. Żydowo

INWESTOR: **Gmina Czarniejewo**
ul. Poznańska 8; 62-250 Czarniejewo

BIURO
PROJEKTOWE: O G R O D Y P A U L I N Y
Biuro projektów Paulina Świącichowska
Ul. E. Orzeszkowej 16/5 62-200 Gniezno
Tel. 517 356 341 pracownia@ogrodypauliny.pl

AUTOR: mgr inż. architekt krajobrazu Paulina Świącichowska

DATA
OPRACOWANIA: 07. 03. 2025r

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 321/3, 321/4, 321/12 w Żydowie.

1. Podstawa opracowania: PZT - inwentaryzacja zieleni, rys. nr 1.1

2. Zestawienie tabelaryczne

Np.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia, średnica korony, powierzchnia	Uwagi/ zalecenia
1	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	ob. 157cm	stan zdrowotny dobry, do pozostawienia
2	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	ob. 125cm	stan zdrowotny dobry, do pozostawienia
3	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	ob. 189cm	stan zdrowotny dobry, główny pień przycięty, zalecane podcięcie dolnych gałęzi
4	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	ob. 156cm	stan zdrowotny dobry, zalecane cięcie formujące – maksymalnie do 30% korony
5	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	ob. 110cm ob. 141cm ob. 69cm	3 pnie, stan zdrowotny dobry, zalecane cięcie formujące – maksymalnie do 30% korony
6	<i>Salix caprea</i>	Wierzba iwa		do usunięcia
7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	ob. 40cm	gatunek inwazyjny - drzewo do usunięcia
8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	ob. 153cm	główny pień przycięty, gatunek inwazyjny - drzewo do usunięcia
9	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	śr. korony 6m	do usunięcia

10	<i>zarośla - Robinia pseudoacacia</i>	<i>Robinia akacyjowa</i>	30m2 – ok. 10szt.	gatunek inwazyjny - drzewo do usunięcia
11	<i>Salix alba</i>	<i>Wierzba biała</i>	śr. korony 5m	do usunięcia
12	<i>Salix caprea</i>	<i>Wierzba iwa</i>	23 m2	do usunięcia
13	<i>Salix alba</i>	<i>Wierzba biała</i>	śr. korony 5m	do usunięcia
14	<i>Salix caprea</i>	<i>Wierzba iwa</i>	23 m2	do usunięcia
15	<i>Salix matsudana</i>	<i>Wierzba mandzurska</i>	śr. korony 4m	zalecane cięcie odmładzające
16	<i>Salix alba</i>	<i>Wierzba biała</i>	śr. korony 5m	do usunięcia
17	<i>Pinus ponderosa</i>	<i>Sosna żółta</i>	Ob. 94cm	stan zdrowotny dobry, do pozostawiania
18	<i>Thuja occidentalis</i>	<i>Żywotnik zachodni</i>	ob. 68 cm	do usunięcia
19	<i>Salix babylonica</i>	<i>Wierzba mandzurska</i>	ob. 90 cm	Wrasta w rosnące obok drzewo, do usunięcia
20	<i>Quercus robur</i>	<i>Dąb szypułkowy</i>	ob. 60 cm	do pozostawiania
21	<i>Pyracantha coccinea</i>	<i>Ognik szkarłatny</i>	ob. 63 cm	do usunięcia
22	<i>Salix matsudana</i>	<i>Wierzba mandzurska</i>	ob. 72 cm	do usunięcia
23	<i>Abies concolor</i>	<i>Jodła jednobarwna</i>	ob. 63 cm	do pozostawiania, zalecane cięcie formujące
24	<i>Thuja occidentalis</i>	<i>Żywotnik zachodni 'Globosa'</i>	ob. 94 cm	kolizja z projektowanym złożeniem – krzew do usunięcia
25	<i>Rosa sp.</i>	<i>Róża</i>	ob. 60 cm	kolizja z projektowanym złożeniem – krzew do usunięcia

26	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	ob. 69 cm	kolizja z projektowanym złożeniem – krzew do usunięcia
27	<i>Chamaecyparis sp.</i>	Cyprysyk	ob. 63 cm	kolizja z projektowanym złożeniem – krzew do usunięcia
28	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	ob. 78 cm	kolizja z projektowanym złożeniem – krzew do usunięcia
29	<i>Juniperus x pfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera	śr. korony 450 cm	kolizja z projektowanym złożeniem – krzew do usunięcia
30	<i>Juniperus sabina</i>	Jałowiec Sabinowski		kolizja z projektowanym złożeniem – krzew do usunięcia

3. Dokumentacja fotograficzna













