

RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Zarządca obiektu	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław
JNI	16300033
Rodzaj obiektu	most
Nr drogi; kilometraż	385 ; 26,875
Miejscowość	Budzów
Rodzaj i nazwa przeszkody	cbn



Widok ogólny obiektu mostowego

maj 2020

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu	Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach:	Tak	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Pijanowski	MAZ/0445/POOM/13		14.05.2020
2. mgr inż. Waldemar Maziarz	KL-61/2001		

DECYZJA/WNIOSK KIEROWNIKA DZIAŁU MOSTÓW:

Data :

(pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Inspektor Mostowy				
Kierownik Działu Mostów				

DECYZJA Z-CY DYREKTORA DS. INWESTYCJI (wypełnić tylko gdy jest wniosek Kierownika Działu Mostów):

Data :

(pieczęć i podpis)

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

* niepotrzebne skreślić, ** wpisać "tak" lub "nie", *** wypełnić w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Załączniki do protokołu przeglądu:



1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń obiektu

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów

Numer ewidencyjny (JNI):

16300033

L.p.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Oczyścić z wegetującej roślinności	1	kpl.	1	200	200
		Uzupełnić ubytki terenu	1	m3	2	100	200
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Oczyścić z zanieczyszczeń	1	kpl.	1	50	50
		Naprawić / uszczelnić rysy asfaltu	1	mb	1	35	35
3	Nawierzchnia jezdni	Oczyścić z zanieczyszczeń	1	kpl.	1	100	100
		Naprawić / uszczelnić rysy asfaltu	1	mb	1	35	35
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprostować zdeformowane elementy balustrady	1	kpl.	1	200	200
		Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie	1	kpl.	1	1000	1000
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Oczyścić z zanieczyszczeń i wegetujących porostów	1	kpl.	1	100	100
		Uzupełnić ubytki cegły zaprawami PCC	1	m3	0,05	15000	750
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Uzupełnić ubytki kamieni zaprawami PCC	1	m3	0,05	15000	750
		Uzupełnić spoiny kamieni	1	mb	20	20	400
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Oczyścić z zanieczyszczeń	1	kpl.	1	100	100
		Uzupełnić spoiny kamieni	1	mb	10	20	200
		Uzupełnić ubytki kamieni zaprawami PCC	A	m3	0,1	15000	1500
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyścić z zanieczyszczeń	1	kpl.	1	200	200
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	Uzupełnić ubytki kamieni zaprawami PCC	A	m3	0,1	15000	1500
		Uzupełnić spoiny kamieni	1	mb	20	20	400
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce	Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie	1	kpl.	1	300	300
Ogółem wartość robót [zł]							8020

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Krzysztof Pijanowski	14.05.2020		Zaplanować montaż barier ochronnych.
mgr inż. Waldemar Maziarz	14.05.2020		Wykonać generalny remont obiektu w przeciągu 2 lat.

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Działu Mostów				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Inspektor Mostowy				
Kierownik Działu Mostów				

JNI
16300033

2.5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 14.05.2020

Karta nr
2.5.1



Fot. 1. Widok z góry.



Fot. 2. Widok z boku od strony dolnej wody.

JNI
16300033

2.5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 14.05.2020

Karta nr
2.5.2



Fot. 3. Widok z boku od strony górnej wody.



Fot. 4. Widok od spodu.



Fot. 5. Korozja i deformacje elementów balustrady oraz wegetacja roślinności wzdłuż krawędzi jezdni.



Fot. 6. Ubytki i przemieszczenia kamieni ściany oporowej.



Fot. 7. Korozja i ubytki cegieł gzymsu.



Fot. 8. Zanieczyszczenia przestrzeni podmostowej.

JNI
16300033

2.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 14.05.2020

Karta nr
2.6.3



Fot. 9. Ubytki i przemieszczenia kamieni przyczółka.



Fot. 10. Ubytki i przemieszczenia kamieni przyczółka.



Fot. 11. Ubytek spoin kamieni ściany oporowej.



Fot. 12. Korozja rury osłonowej urządzeń obcych.