

PROTOKÓŁ
POMIARÓW WYDAJNOŚCI POBORU WODY i CIŚNIENIA
NA HYDRANTACH WEWNĘTRZNYCH

zainstalowanych w:

*Centrum Naukowo-Badawcze
Ul Mierzejewskiego 1
26-600 Radom
Należącego do
Uniwersytetu Radomskiego
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu*

15.05.2025 r.

1. Pomiar hydrantów wewnętrznych 25 przeprowadzono w dniu 15.05.2025r.
2. Pomiary dokonano przenośnym zestawem pomiarowym HYDRO-TEST,

Według

- Rozporządzenia MSWiA z dn. 07.06.2010r.. Dz. U. Nr 109 poz. 719
- Polska Norma PN-EN671-1 z 2012r stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
- Polska Norma PN-EN671-2 z 2012r stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
- Polska Norma PN-EN671-3 z 2009r stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne
- Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym oraz hydrantów wewnętrznych z z wężem płasko składanym
- PN-EN-ISO 5167-2005 Pomiar strumienia płynów za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym.
- Polska Norma PN-97/B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

minimalna wydajność wody powinna wynosić:

- dla hydrantu 25 – 1 dm³/s (60,0 l/min)
- dla hydrantu 33 – 1,5 dm³/s (90,0 l/min)
- dla hydrantu 52 – 2,5 dm³/s (150,0 l/min)
- dla zaworu nawodnionego 52 52 – 2,5 dm³/s (150,0 l/min)

ciśnienie za zaworze odcinającym hydrantu powinno być:

- nie niższe niż 0,2 MPa
- nie wyższe niż: 1,2 MPa dla hydrantów wewnętrznych 25
0,7 Mpa dla hydrantów wewnętrznych 52,33 oraz zaworów hydrantowych 52

4 Po przeglądzie i przeprowadzeniu pomiarów zawory nawodnione zostały oznakowane napisem „SPRAWDZONE „

5 Wnioski.

Na podstawie przeprowadzonych przeglądów i pomiarów stwierdzono, że:
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest sprawna i zdatna do użytku, wydajności poboru wody i ciśnienia na hydrantach są zgodne z przepisami.

7. Data następnego przeglądu - 05.2026r.

W załączeniu:

- 1) Wykaz hydrantów z wynikami testów i zaleceniami.

Radom 15.05.2025r.

..... do wykonywania prac na stanowiskach:
• eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz kontrolno-pomiarowych urządzeń, wytwarzających i zużywających ciepło oraz urządzeń energetycznych.....
nr E2/250/161/24
Podpis osoby wykonującej przegląd
Grzegorz Kapusta

.....
Data podpis administratora /kierownika obiektu
(przyjęto do wiadomości)

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to being mirrored and faint.

Wykaz przeglądów i badań hydrantów wewnętrznych
do Protokołu

ADRES OBIEKTU:
Centrum Naukowo-Badawcze
Ul Mierzejewskiego 1
26-600 Radom

Data przeglądu: 15.05.2025r.
Data następnego przeglądu: 05.2026r.

Numer hydrantu	Umiejscowienie hydrantu	Typ hydrantu	Wynik pomiaru			K-współczynnik	Typ węża	Wynik przeglądu		Zalecenia i uwagi
			Q-wydajność [l/min]	Q-wydajność [dm ³ /s]	P-ciśn. dynam. [Mpa]			Wynik sprawny	Wynik niesprawny	
1.	parter obok pom. 16	HP25-20.	73,35	1,22	0,291	43	W25-20 półsztywny. Próba ciśnieniowa 05.2025r. POZYTYWNA	x	NIE	
2.	parter hala gimnastyczna	HP25-30.	73,73	1,23	0,294	43	W25-30 półsztywny. Próba ciśnieniowa 05.2025r. POZYTYWNA	x		
3.	parter obok windy	HP25-20.	73,23	1,22	0,290	43	W25-20 półsztywny. Próba ciśnieniowa 05.2025r. POZYTYWNA	x		
4.	parter	HP25-20.	72,85	1,21	0,287	43	W25-20 półsztywny. Próba ciśnieniowa 05.2025r. POZYTYWNA	x		
5.	1piętro obok windy	HP25-30.	71,57	1,19	0,277	43	W25-30 półsztywny. Próba ciśnieniowa 05.2025r. POZYTYWNA	x		
6.	1piętro	HP25-20.	71,18	1,19	0,274	43	W25-20 półsztywny. Próba ciśnieniowa 05.2025r. POZYTYWNA	x		





CNBOP-PIB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
im. Józefa Tułszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Certyfikat

NR 97/2024

potwierdza, że Pan

Grzegorz Kapusta

ukończył szkolenie uzyskując pozytywny wynik z egzaminu końcowego
oraz posiada odpowiednią wiedzę z zakresu:

KONSERWACJI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH




Z-CIA DYREKTORA

ds. CERTYFIKACJI I DOPUSZCZEN

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Szkolenie zostało przeprowadzone przy współpracy
Firmy BIATECH Sp. z o.o.

Józefów, 19 - 21.03.2024 r.





**PROTOKÓŁ
POMIARÓW WYDAJNOŚCI POBORU WODY I CIŚNIENIA
HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO nr 1**

1) Lokalizacja hydrantu: **Uniwersytet Radomski
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu**

Pomiędzy Halą Sportową / MITO obok CNB

2) Data przeprowadzenia przeglądu: **15.05.2025r.**

3) Zakres przeglądu:

1. Oględziny zewnętrzne hydrantów i zasuw.
2. Sprawdzenie działania hydrantów i zasuw.
3. Sprawdzenie ciśnienia hydrantów.
4. Sprawdzenie wydajności hydrantów.
5. Sprawdzenie oznakowanie miejsca usytuowania hydrantów zgodnie z Polską Normą.

4) Wynik przeglądu:

1. Rodzaj hydrantu HZ-80 nadziemny/podziemny

2. Ciśnienie 0,2MPa

3. Wydajność poboru wody: 10,1dm³/s

5) Uwagi i wnioski:

Hydrant sprawny.

6) Termin następnego przeglądu: **05.2026r.**

.....
..... do wykonywania prac na stanowisku
..... w zakresie: obsługi, konserwacji,
..... lub naprawy, montażu lub demontażu oraz
..... pomiarowych urządzeń, wytwarzających,
..... i zużywających ciepło oraz inne
..... urządzenia energetyczne

nr E2/280/161/24

Grzegorz Kupuska
..... Grzegorz Kupuska

Podpis osoby wykonującej przegląd

.....
Data podpis administratora /kierownika obiektu
(przyjęto do wiadomości)

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

Abstract
This study examines the impact of...
The results show that...
In conclusion, it is suggested that...

Author Name
Institution Name
Address



CNBOP-PIB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
im. Józefa Tułszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Certyfikat


NR 97/2024

potwierdza, że Pan

Grzegorz Kapusta

ukończył szkolenie uzyskując pozytywny wynik z egzaminu końcowego
oraz posiada odpowiednią wiedzę z zakresu:

KONSERWACJI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH




Z-CIA DYREKTORA

ds. CERTYFIKACJI I DOPUSZCZEN

st. brygadier habryła Jacek Zboina

Józefów, 19 - 21.03.2024 r.

Szkolenie zostało przeprowadzone przy współpracy
Firmy BIATECH Sp. z o.o.





Департамент по развитию культуры
и искусства
Министерства культуры
и спорта Республики Беларусь
Учреждение культуры
и искусства
"Беларуская дзяржаўная
академія мастацтваў"
М. Мінск, вул. Св. Сімяна, 10



CNBOP-PIB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
im. Józefa Tułszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Certyfikat

NR 97/2024

potwierdza, że Pan

Grzegorz Kapusta

ukończył szkolenie uzyskując pozytywny wynik z egzaminu końcowego
oraz posiada odpowiednią wiedzę z zakresu:

KONSERWACJI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH



Z-CIA DYREKTORA

ds. CERTYFIKACJI I DOPUSZCZEN

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Szkolenie zostało przeprowadzone przy współpracy
Firmy BIATECH Sp. z o.o.

Józefów, 19 - 21.03.2024 r.

