



P1 - płatwie 26szt
P2 - płatwie 13szt
P3 - płatwie 13szt
P4 - płatwie 11szt
P5 - płatwie 2szt
Sd - stężenia 12par
Ss - stężenia 4pary
R1 - ramal4szt

Zgodność wymiarów sprawdzić na budowie.

<p style="text-align: center;">BIURO INŻYNIERSKIE LEMAZ s.c. Teresa Ważna i Marian Bednarz 37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 89/2</p>			
Objekt	Hala ogólnoużytkowa		
Adres obiektu	37-611 Nowe Siolo, ul. Mickiewicza		Skala 1:100
Kategoria obiektu	VIII		
Identyfikator dziaki	180902_5.0007.113/20		Faza
Investor	Gmina Cieszanów		
Adres Inwestora	37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1		PT
Treść rysunku	Płatwie i stężenia		
Zespół Projektowy		Upr. Bud.	Podpis
inż. Zygmunt Motyka		409/68 WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82	Data
mgr inż. Bogdan Szuper		asystent projektanta	
Zespół Sprawdzający			09-2025
mgr inż. arch. Anna Szyk		4/PKOKK/2016	
mgr inż. Ryszard Trełka		UAN/III/7342/74/98	