

Protokół
Z przeglądu okresowego pod względem BHP
budynku oraz placu zabaw Przedszkola Nr 6 w Zespole szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami.

Przeгляд wykonano w dniu 22.08.2025.

- Teren placówki jest ogrodzony, nawierzchnie chodników równe.
- Teren placu zabaw ogrodzony, urządzenia znajdujące się na placu w stanie niezadawalającym (oprócz samochodu).
- Elementy drewniane zamocowane na stałe do podłoża wymagają naprawy.
- Konstrukcje zjeżdżalni, elementów ruchomych są zamontowane na stałe do podłoża.
- Elementy metalowe, noszą ślady użytkowania.
- Śruby, łańcuchy, łożyska, elementy łączące, na bieżąco konserwowane.
- Elementy plastikowe noszą ślady użytkowania na bieżąco czyszczone.
- Drogi ewakuacyjne oznakowane prawidłowo.
- W salach zabaw zapewniono właściwe oświetlenie.
- Powierzchnie ciągów komunikacyjnych równe bez ubytków.
- Schody oznakowane w prawidłowy sposób, zostały wyposażone w balustrady z poręczami.
- Tablice rozdzielcze prądu elektrycznego są prawidłowo oznakowane i zabezpieczone.
- Osprzęt elektryczny (wyłączniki i gniada) w salach i innych pomieszczeniach jest sprawny.
- Urządzenia techniczne utrzymywane są w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy.
- Urządzenia kuchenne w stanie dobrym sprawne technicznie, poddawane okresowej kontroli technicznej.
- Urządzenia sanitarne są utrzymane w należytych stanie technicznym i higienicznym.
- Stoły i krzesła, nie uszkodzone spełniają wymogi bezpieczeństwa.
- Zapewniono prawidłową wentylację pomieszczeń jak również ogrzewanie.
- Przedszkole zapewnia niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy,

Uwagi:

- Z użytkowania ze względów bezpieczeństwa zostaje wyłączone urządzenie drewniane ze zjeżdżalnią.
- Zaleca się zdemontowanie wysłużonych elementów placu zabaw oraz zamontowanie nowych urządzeń spełniających normy bezpieczeństwa.
- Zaleca się wykonanie nawierzchni placu zabaw tak aby spełniała wymogi norm bezpieczeństwa.

Wszystkie przeglądy wymagane odrębnymi przepisami dotyczące budynku są aktualne na bieżąco wykonywane.

owny specjalista ds. BHP

Krzysztof Woźniak

DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu

mgr Roman Langhammer